

Устранение нарушений, выявленных в результате проверки от 27 января 2014 года

Пункт 1. Отсутствие АУП в электрических щитках. - Проведена работа по оформлению технической документации установки.

Пункт 2. Допущено хранение в подвалах пожароопасных материалов. - Нарушение устранено.

Пункт 2. Допущено хранение под лестничным маршем вещей и других горючих материалов. - Нарушение устранено.